

Skladování a aklimatizace podlahových krytin MEISTER na bázi HDF

Pravidla pro dlouhodobé skladování podlahových krytin MEISTER na bázi HDF:

- vždy chránit před působením vlhkosti, obal neposkytuje dlouhodobou odolnost proti vlhkosti a není parotěsný
- i relativně malé změny vlhkosti dřeva / dřevovláknitých nosných desek HDF, mohou vést k tvarovým deformacím, po pokládce se typicky projevujícím praskáním, vrzáním při pochůzce, vznikem spár, korýtkování, apod. Při dlouhodobějším skladování v nevhodných prostorách dochází i k změnám barvy, deformacím dílců, zkroucení, konkávním, či konvexním vyduutím a dalším poškozením.
- pokud je obalový materiál poškozen, je třeba tento uzavřít, např. za použití lepicí pásky tak, aby došlo k zamezení vzniku vlhkosti do materiálu
- skladovací teplota činí minimálně 15°C, maximálně 29°C při relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 35-60%, krátkodobě max. 65% r.v.v.
- balíky skladovat výhradně ve vodorovné poloze na plocho, nikdy stojící na krátké straně, či opřené o stěnu, tak aby nedocházelo prohýbání balíků vlastní vahou.
- balíky nikdy neskladovat přímo na minerálním podkladu
- materiál musí být chráněn před přímým působením slunečního záření
- materiál musí být chráněn proti nadměrnému, nerovnoměrnému působení teploty, způsobenému skladováním v blízkosti topných těles, lamp, střešních oken, apod. V zimě, musí být prostory bezpodmínečně vytápěny

Pravidla pro aklimatizaci podlahových krytin MEISTER na bázi HDF před pokládkou:

- uzavřená balení je třeba před pokládkou nechat, minimálně 48 hodin, aklimatizovat v prostředí, ve kterém bude krytina pokládána. Minimální teplota v prostorách před a v průběhu pokládky: 18°C, minimální teplota podkladu: 15°C, poměrná vlhkost vzduchu v místě pokládky: 40-60% r.v.v. Před pokládkou a v průběhu pokládky nesmí být v provozu podlahové vytápění

